

WB FILLER

INFORMATIONS PRODUIT



DESCRIPTION GÉNÉRALE

- Produit de remplissage à séchage rapide, à base d'eau, conçu pour remplir les joints et les espaces dans les planchers en bois.
- Contenu COV = 0.
- Particulièrement adapté aux parquets industriels et aux sols à motifs tels que les sols à chevrons.
- Mélangé à de la poussière de ponçage, le mastic peut être utilisé pour combler des trous d'une largeur allant jusqu'à 2 mm.
- Ne convient pas aux sols en planches, aux sols anciens à joints larges, aux sols à ressorts ou aux sols cloués/vissés, car l'enduit sec peut se fissurer dans ces conditions.
- WB Filler peut être utilisé en combinaison avec les huiles et les vernis pour sols Junckers.
- GEV-EMICODE: EC1^{Plus} - Très faibles émissions.

Pour un usage professionnel.

DESCRIPTION PRODUIT

Produit : Dispersion acrylique monocomposante.

Taille des bidons : 5 litres / 6 kg.

Aspect : Sèche à la même couleur que la poussière de bois ajoutée.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Consommation : Environ 20 m²/litre. La consommation dépend de la taille des joints et de la capacité d'absorption du bois.

Avant l'application : Bien secouer.

Mixing of sanding dust : 10 % en poids pour le lissage et jusqu'à 20 % pour le comblement des lacunes.

Outils d'application : Spatule large en acier inoxydable.

Température d'utilisation : Minimum 15 °C.

Dilution : Non recommandé.

Temps de séchage à 20 °C et 50 % HR :

Ponçage : Environ 60 minutes.

Séchage complet après 5-6 heures.

Nettoyage des outils : Eau immédiatement après utilisation.

Conservation : Il se conserve 18 mois s'il n'est pas ouvert et s'il est stocké à 20 °C. Ne pas exposer à des températures inférieures à 5 °C. Si le récipient a été ouvert, des particules sèches peuvent se former dans le liquide. Utilisez un tamis pour les filtrer avant l'utilisation.

MODE D'EMPLOI

Parquets bruts ou poncés :

- Assurez-vous que la surface soit complètement propre, sèche, exempte de poussière, cire, graisse, résidus de savons, etc.
- Le ponçage final avant l'application doit être effectué avec du papier de verre de grain 120-150.
- Mélanger la poussière de ponçage au mastic jusqu'à l'obtention d'une pâte épaisse mais étalable.
- Il est recommandé d'utiliser de la poussière de ponçage provenant d'une ponceuse rotative simple ou multiple. La poussière d'une ponceuse à bande ne convient pas.
- Étaler la pâte à l'aide d'une spatule en acier inoxydable.
- Après séchage, poncer avec du papier de verre de grain 150-180.
- Il convient de noter que des températures basses, une humidité relative élevée et une mauvaise ventilation de la pièce peuvent augmenter considérablement le temps de séchage, de même que des interstices de plus de 2 mm.
- Passez l'aspirateur à fond et procédez à l'application de l'huile ou de la laque.

MESURES DE PRÉCAUTION

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement l'étiquette sur le bidon et respecter les mesures de précaution recommandées. Voir la fiche de données de sécurité pour des informations plus détaillées.

ÉLIMINATION DES CONTENANTS USAGÉS

Les contenants avec résidus chimiques nécessitent une collecte spécifique et séparée. Par conséquent, ils ne doivent être jetés ni dans les poubelles (ordures ménagères, tri sélectif) ni dans les canalisations (WC, évier). Déposez vos déchets chimiques en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d'origine.